

Smartphones pliables : une nouvelle génération toujours aussi fragile ?

La durabilité est-elle hors de portée des smartphones pliables ?

iFixit l'avait laissé entendre l'an dernier après avoir [démonté le Samsung Galaxy Fold](#).

Il l'affirme désormais plus ouvertement, après avoir fait subir [le même sort au Motorola Razr](#).

Ce dernier est disponible à la réservation en France, pour un prix conseillé de 1 699,99 € TTC.

Pour ceux qui l'ont pris en main, la chanière reste un point d'interrogation.

En la matière, on recense [un cas](#) particulièrement problématique. En l'occurrence, un exemplaire du Motorola Razr sur lequel s'est formée une bulle d'air.

Le phénomène s'est manifesté après un peu plus d'une semaine d'utilisation, lors d'un voyage en train. Le téléphone était fermé, dans une poche de jeans.

Son possesseur affirme ne jamais l'avoir fait tomber, l'avoir mouillé ou même l'avoir approché de tout liquide. Il suppose que les différences de température ont pu jouer (prise de photos autour de -2 °C avant utilisation en intérieur).

La bulle d'air en question réduit la qualité de l'affichage et la sensibilité du tactile.

Symptômes persistants

Des alertes, il y en a également sur le [Galaxy Z Flip](#), lancé en France le 14 février au prix conseillé de 1 509 € TTC.

L'une d'entre elles émane d'un youtubeur habitué à faire subir des tests de résistance aux téléphones.

Les modèles « traditionnels » dotés d'un revêtement en verre commencent généralement à rayer au niveau 6 sur l'échelle de Mohs.

Avec le Galaxy Z Flip, cela commence au niveau 2, comme pour le Galaxy Fold... et le Motorola Razr. Ce qui signifie qu'un ongle suffit à érafler la dalle. Alors même que celle-ci est censée être en verre.

Samsung se contente d'[affirmer](#) avoir apposé, sur son verre dit « ultrafin », un film protecteur similaire à celui intégré au Galaxy Fold.

Le groupe coréen propose un service de remplacement d'écran, pour 119 \$. Il assure qu'une option s'y ajoutera bientôt, pour faire installer gratuitement un protecteur supplémentaire.

Parmi les autres alertes, on aura relevé celle d'un twittereur qui signale une casse d'écran au premier dépliage.

Received my Samsung Galaxy Z Flip just now. Opened the box. Removed the protective/instruction film. Flipped the phone as you would do since it's a flip phone and this happened. I heard the crack as well. ☹️ cold weather? [#SamsungGalaxy](#) [#ZFlip](#) [#samsung](#) pic.twitter.com/j8KLL2vm8d

— Amir ☐ (@mondoir) [February 14, 2020](#)

Illustration principale © Motorola & Samsung