

Attention aux GPS qui flambent

Garmin a annoncé hier le rappel de cinq modèles de GPS Nuvi dont les batteries peuvent surchauffer au point d'enflammer l'appareil et accessoirement ce qui l'entoure (votre nouvelle Ferrari par exemple).

Les modèles concernés sont les suivants: Nuvi 200W, 250W, 260W, 7xx et 7xxT (xx représentant deux chiffres).

D'après un communiqué de presse de Garmin, le coupable serait la batterie fabriquée par un fournisseur tiers, qui pourrait surchauffer et mettre le feu. Le problème viendrait d'une incompatibilité avec un circuit imprimé. Moins de dix cas ont été recensés à ce jour, mais environ 1,25 million d'appareils seraient concernés par ce rappel.

Pour savoir si votre assistant personnel de navigation est concerné par le problème, Garmin a ouvert [une page dédiée](#) (en anglais) où il suffit d'entrer le numéro de série du GPS.

Source: [Gizmodo.fr](#)