

# **IBM rappelle 117.000 moniteurs vidéo**

Rien de bien grave, pas de blessé! Mais pas moins de cinq rapports évoquent des moniteurs qui chauffent et fument. C'est suffisant pour qu'IBM lance un avis aux utilisateurs. Il s'agit d'appareils achetés entre juin 1997 et décembre 1998.

Les séries incriminées, essentiellement G51 CRT et G51t Touch Screen, sont des moniteurs de 15 pouces à tube cathodique fabriqués par LiteOn Technology en Chine et en Malaisie. Les numéros de série se terminent par 6541-02N, 6541-02E, 6541-02S, 6541-Q0N, 6541-Q0E, et 6541-Q0S. Leurs utilisateurs sont invités à cesser de les utiliser, et à prendre contact avec IBM. Vendus principalement via le réseau des revendeurs américains d'IBM, 117.000 moniteurs sont susceptibles d'être révisés, réparés, voire échangés. Sur les 700.000 moniteurs du même type fabriqués entre 1997 et 1999. A voir sur <https://www.pc.ibm.com/g51recall/>