

IBM rappelle 63.000 moniteurs vidéo défectueux

Sept cas de surchauffe et d'émission de fumée ont déjà été rapportés. C'est suffisant pour que l'agence américaine 'Consumer Product Safety Commission' conseille aux propriétaires des écrans de cesser de les utiliser, et de prendre contact avec IBM afin de les réparer ou de les remplacer.

63.000 moniteurs Touch Screen G51 et G51t, portant les numéros de série 6541-02N, 6541-02E, 6541-02S, 6541-QON, 6541-Q0E et 6541-Q0S, et vendus entre juin 1997 et décembre 1998 majoritairement en Amérique du Nord, mais aussi en Europe, seraient concernés. Ils viennent se cumuler avec les 56.000 moniteurs, commercialisés par IBM et d'autres fabricants, déjà rappelés en mars dernier. Au total, ce sont plus de 235.000 écrans 15 pouces G51 et G51T qui pourraient être concernés.