

# Japon: des Apple iPod nano mettent le feu !

Le ministère japonais du Commerce a dû être bien embarrassé lorsqu'il a fallu dévoiler les causes de **trois incendies** au pays du soleil levant. La raison : des baladeurs Apple iPod nano en surchauffe devenus incendiaires.

Leur **batterie** serait à l'origine de feux qui n'ont heureusement pas fait de victimes. Dans un communiqué, Apple fait état de deux autres événements similaires où les utilisateurs ont souffert de légères **brûlures**.

Les responsables de la marque à la pomme n'ont, pour l'instant, pas commenté cette information « brûlante ». Pour autant, le ministère du Commerce japonais a choisi de faire... feu de tout bois : il précise que les baladeurs incriminés ont été **vendus sur l'archipel entre septembre 2004 et 2005**.

Apple a finalement reconnu que des batteries d'Ipod nano vendus entre septembre 2005 et décembre 2006 ont pu provoquer de tels incidents, « mais dans des cas très rares ».

Pour l'administration japonaise, les incidents ont bien été observés dans trois cas lors du rechargement des batteries. Il s'agissait de batteries « lithium - ion ».

On se souvient que des dizaines de milliers de batteries fournies par Sony à Apple, Dell et Lenovo notamment, avaient provoqué des incidents similaires il y a quelques mois.

Pour l'heure, Apple ne veut pas ou ne peut pas préciser qui est le fournisseur des batteries. La référence des matériels, MA099 et MA005, devrait néanmoins conduire à l'identifier.