

Un premier 'bug' sur Mac OS X 10.3

' Apple demande à ses clients de ne plus utiliser les disques durs externes D2 de LaCie, sous numéro de série inférieurs à 0339xxxxx ou 1339xxxxx. Ces disques durs sont reliés soit en IEEE1394 ou FireWire, et sont dotés d'un 'chipset' Oxford 922.

Victimes d'un bug sur Mac OS X 10.3, la dernière version du système d'exploitation d'Apple, ces disques durs présentent le risque de voir effacer leur contenu à l'installation du système ou lors de sa mise à jour ! Ils ont été commercialisés entre avril et septembre 2003.