

# Apple rappelle des millions d'adaptateurs secteur défectueux

**Apple** organise un programme de rappel massif pour ses adaptateurs secteur. Les blocs d'alimentation à prise murale comportant deux broches, utilisés dans de nombreux pays, **dont la France**, sont susceptibles de se casser, provoquant ainsi un risque d'électrocution pour la personne les manipulant.

Ces adaptateurs ont été vendus **entre 2003 et 2015** avec certains nombre de produits de la gamme Mac, mais aussi certaines machines iOS. Ils faisaient également partie du kit voyage d'Apple. **Plusieurs millions d'adaptateurs sont donc potentiellement concernés**, même si seulement une douzaine d'incidents ont pour le moment été comptabilisés.

## Remplacement gratuit

Apple recommande à ses clients **de ne plus utiliser** les adaptateurs concernés, et de se rendre [sur cette page de son site web](#) pour procéder à un échange gratuit de cette pièce.

Les blocs d'alimentation Apple sont composés de deux parties : le transformateur et l'adaptateur pour la prise du pays visé. C'est ce dernier qui permettra de savoir si un remplacement est requis. « *Un adaptateur avec prise secteur murale concerné affiche **4 ou 5 caractères ou aucun caractère sur l'emplacement intérieur**, à l'endroit où il se fixe à un bloc d'alimentation secteur Apple* », explique la firme. Les adaptateurs de nouvelle génération vendus en France présentent un sigle EUR.

### À lire aussi :

[Résultats Apple : bénéfice record, ralentissement attendu sur les iPhone](#)

[8 milliards d'euros d'arriérés d'impôt en Europe pour Apple ?](#)

[SmartCar : le site auto d'Apple en approche ?](#)

Crédit photo : ©