

Dell rappelle 35.000 batteries

Encore un problème de batterie. Dell vient de lancer un avertissement pour le rappel et l'échange de 35.000 batteries de portables Latitude, Inspiron et Precision défectueuses, 22.000 livrées aux Etats-Unis et 13.000 dans le reste du monde.

Sont concernés les modèles Latitude D410, D505, D510, D600, D610, D800, D810 ; Inspiron 510M, 600M, 6000, 8600, 9200, 9300, XPS Gen 2 ; les stations de travail mobiles Precision M20 et M70.

« Nous avons identifié que ces batteries peuvent chauffer et potentiellement entraîner des courts circuits [?] C'est un défaut de fabrication, a déclaré un porte-parole de Dell. Trois incidents seraient remontés jusqu'au constructeur. Les ordinateurs auraient été endommagés. Et si aucune blessure n'a été rapportée, ils auraient pu entraîner « des dommages mineurs sur les personnes ». Les batteries rappelées ont été commercialisées entre le 5 octobre 2004 et le 13 octobre 2005. Elles portent la mention 'Made in China' ou 'Made in Japan'. Et elles disposent d'un numéro de série sur un sticker blanc. Elles ont aussi pu être distribuées seules. Dell invite les utilisateurs à prendre contact avec ses services pour déterminer si leur batterie peut faire l'objet d'un retour. Ces derniers temps, les batteries et adaptateurs ont semblé bien fragiles...