

Les batteries Sony font encore parler d'elles

Une fois encore, les batteries fabriquées par Sony sont sur la sellette. Différents constructeurs de PC : HP, Dell et Toshiba annoncent le rappel de 100.000 batteries équipant des PC portables suite à l'envoi de 40 rapport de surchauffe aux Etats-Unis, explique l'U.S. Consumer Product Safety Commission.

Il s'agit du modèle Sony 2.15Ah lithium-ion, fabriqué au Japon et distribué dans le monde entier à travers les portables des trois fabricants.

Selon Sony, les rapports font état de dégagement de fumée et dans quatre cas, un début d'incendie a été constaté.

Aux États-Unis, 35.000 ordinateurs seraient concernés, dont une très grande majorité de machines HP (Pavilion dv1000, dv8000 et zd8000, Compaq nc6110, nc6120, nc6140, nc6220, nc6230, nx4800, nx4820, nx6110, nx6120 et nx9600, Compaq Presario v2000 et v2400).

Pour mémoire, en 2006, des millions de batteries Sony, équipant les PC de plusieurs grands constructeurs, ont dû être rappelées pour les mêmes risques.

Paradoxalement, les laptops Vaio de Sony ne sont pas concernés par ce rappel. Rappelons néanmoins qu'en septembre dernier, 440.000 machines de cette gamme ont été rappelés à cause d'un risque de surchauffe.

[Pour en savoir plus...](#)