

Les CD-Rom LG sous Linux peuvent mourir

!...

Problème de hardware ou de software ? Le doute plane sur l'origine de l'incompatibilité des CD-Rom de LG (Goldstar) avec le système d'exploitation Linux 9.2. Révélée par le site de Mandrake, l'information ne va pas servir les intérêts d'un des principaux fabricants de CD-Rom. Le 'reboot' qui suit l'installation de Linux Mandrake 9.2 révèle que le lecteur de CD-Rom est 'mort' ! Une problématique d'autant plus sensible que de nombreuses configurations de serveurs sont équipées de lecteurs LG, en particulier chez Dell. Il n'existe pas pour le moment de solution à ce problème: Mandrake se contente de préconiser de ne pas installer Linux 9.2 sur des stations équipées de CD-Rom LG ! Plus d'informations sur le site Mandrake .