

# Risques de décharges électriques avec les écouteurs de l'iPod et l'iPhone

Dans un billet sur le site officiel de la marque à la pomme, **Apple lance un avertissement sur les écouteurs d' iPhone et d'iPod**. Ainsi ces équipements pourraient causer une « *petite et rapide* » décharge électrique.

A en croire Apple, cette **décharge serait due à de l'électricité statique** similaire à un frottement de règle contre un pull ou d'une personne qui traînerait nonchalamment des pieds sur un tapis. La firme de Cupertino détaille alors les mesures à adopter pour limiter le phénomène : « **Lors d'une utilisation des écouteurs dans des endroits où l'air est très sec, il est facile d'accumuler de l'électricité statique** et possible que vos oreilles reçoivent un petit choc électrique. Ça n'implique pas nécessairement un dysfonctionnement de votre iPod ou [iPhone](#) ».

Dès lors, **Apple a recommandé à ces consommateurs d'augmenter le taux d'humidité de l'air dans leur maison**, voire utiliser des crèmes pour hydrater la peau sèche, **porter des vêtements fabriqués en fibres naturelles et garder l'appareil dans le sac en sortant dehors**.

On ne sait pas réellement pourquoi [Apple](#) lance ce genre d'avertissement mais on pourrait penser que **la firme cherche à éviter toute class-action** ou procès que pourraient engendrer ce type de désagréments. Bref, Apple tente de rester à l'écoute de ces clients...